

令和7年度鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表

No.	認定番号	路線名	学校名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	H28-1	市道0151号線	大同東小学校 大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市武井 片岡鉄工～鹿島の杜CC	歩道未整備箇所があり、急に狭くなる。交通量が多いが道路が狭い。	道路の拡幅及び歩道の整備	鹿嶋市	
2	H28-4	市道4023号線 市道4208号線	大同東小学校 中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市小山・荒野・角折	交通量が多いが歩道がない区間があり危険。また、一部区間は土側溝となっており、毎年草木の繁茂により視界が悪い。	歩道の整備	鹿嶋市	
3	H28-6	市道0157号線	中野東小学校 中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野・林 中野東小～産業技術学院	交通量が多いが歩道未整備箇所があるうえ道路が狭く、見通しが悪い。	舗装の打ち換え	鹿嶋市	R1
						外側線の引き直し		R1
						歩道の整備		
						跨線橋の外側線及び路面標示		R2
4	H28-11	市道0112号線	鉢形小学校	鹿嶋市鉢形 市役所方面から踏切に向かうカーブのところ	交通量が多く歩道未整備箇所がカーブのため見通しが悪い。	道路拡幅及び歩道の設置	鹿嶋市	
5	H28-13	市道0203号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市粟生 県道粟生木崎線～高松小学校前	交通量が多いが歩道がなく道路が狭い。変則的な交差点のうえ待機場所が狭い。	スクールゾーンの塗り直し	鹿嶋市	H29
						高松幼稚園付近交差点の舗装の打ち換え		H30
						道路の拡幅及び歩道の整備		
6	R5-3	市道0216号線 市道6011号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 鹿島中付近踏切	交通量が多く、スピードを出す車が多いが横断歩道がない。	横断歩道の新設	警察	
7	R6-1	県道18号茨城鹿島線	大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市武井	交通量が多く、特に大型車の通行が多い。 信号機のない横断歩道のため、止まらない車も多い。	横断歩道のグリーン塗装	警察	茨城県
						横断歩道標識の清掃		R7
8	R6-3	市道0111号線 市道0214号線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市城山 サクライ青果前丁字路	道幅が狭い割に交通量が多い。鹿島小学校も近く、車や自転車、歩行者がいるため事故の危険性が高い。	横断者の待避所設置	鹿嶋市	
9	R6-4	市道0111号線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市神野 神野地区と根三田地区の境の坂	道が凸凹しており、砂利も溜まっているため自転車転倒する危険がある。	道路の舗装	鹿嶋市	
10	R6-5	市道0106号線 市道0107号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市高天原 セイコーマート鹿嶋三笠店前交差点	歩道からコンビニ駐車場に入ってくる車が出て、横断歩道前で待機中の児童と接触の恐れがある。	ラバーボールの設置	鹿嶋市	
11	R7-1	国道51号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市武井釜 浜津賀歩道橋北側の横断歩道	交通量が多く、横断歩道には信号機が設置されていないため、横断者がいても停止しない車両が多く危険である。	標識の設置 ・警戒標識(208「学校、幼稚園、保育所等あり」)、 通学路の補助標識 ・法定外標識「通学路横断者注意」	国道事務所	
12	R7-2	国道51号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市浜津賀 浜津賀歩道橋からセブンイレブン浜津賀店までの歩道	歩道にガードレール等の防護施設がなく、車両との接触の危険がある。	防護柵の設置	国道事務所	
13	R7-3	市道6080号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市神向寺	多くの児童が登下校で利用しているが、道幅が狭いため、車両と接触の危険がある。	路面標示の整備 ・「通学路注意」等	鹿嶋市	