

別表 鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表(対策済箇所)

No.	認定番号	路線名	学校名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	H27-1	市道0111号線	鹿島小学校	鹿嶋市神野地内	交通量が多いが歩道が狭い。	路肩部分のカラー化(グリーン帯)	鹿嶋市	H29
2	H27-2	県道238号須賀北埠頭線と市道7260号線の交差点	高松小学校	鹿嶋市長柄地内	押しボタン式信号機があるが、信号待ち時に左折車との接触の危険がある。	歩道と車道の区別するポールの設置	茨城県	H29
3	H27-3	県道18号茨城鹿島線	中野西小学校	鹿嶋市中地内	交通量が多いが歩道が狭い。	通学路看板の設置(2箇所)	茨城県	H29
						外側線の再表示		
						路肩の清掃		
						カラーポールの設置		
4	H28-2	市道0153号線	大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市和 ヌカガストア～埼集落センターに向かい、坂を下りきったあたり	歩道がない。路線全体に道路が狭いうえ見通しが悪い。	側溝の蓋かけ	鹿嶋市	H30
						坂道箇所の木の伐採		H30
5	H28-3	市道0155号線	中野東小学校 大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市角折・棚木 ①国道51号～はまなす通り	①歩道未整備箇所があり急に狭くなる。	①安全指導の徹底	鹿嶋市	H29
				②陸橋～県道銚田鹿嶋線	②変則的な交差点のため、横断等が危険。	②交差点の改良工事及び信号機設置	茨城県	H30
				③大野第2球場付近	③見通しが悪い。	③道路拡幅及び歩道設置工事	鹿嶋市	R5
6	H28-5	市道0156号線	中野東小学校 中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市中・荒野 国道51号～中野西小に向った坂の途中まで	歩道未整備箇所があり急に狭くなる。道路が狭いうえ、くねくねしている箇所が多いため見通しが悪い。	安全指導	鹿嶋市	H29
7	H28-7	市道0110号線 市道0224号線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市田野辺 鹿島学園～田野辺地区	歩道が無く側溝の蓋もないため歩行者が危険。歩道未整備箇所があり急に狭くなる。急カーブがあり、見通しが悪い。	路肩の蓋かけ	鹿嶋市	R3
8	H28-8	市道0109号線 県道18号茨城鹿島線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 ケアハウス鹿島の杜～豊郷小学校まで	歩道未整備箇所があり急に狭くなる。交通量が多く路面の傷みがひどい。	道路拡幅及び歩道の設置	茨城県	R7
9	H28-9	市道8418号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 三笠小東側～三笠小児クリニック付近	ゾーン30規制区域であるが速度規制が守られていない。	グリーン帯の設置	鹿嶋市	H30
						規制区域の巡回	警察	H29
10	H28-10	市道0105号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 鹿島病院～平井認定こども園	交通量が多いが歩道がなく道路が狭い。	道路拡幅及び歩道の設置	鹿嶋市	R4
11	H28-12	市道8365号線 市道8130号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 ピーマン集荷所及び旧エチゴヤ脇	未舗装で歩道がなく、見通しも悪い。	安全指導の徹底	鹿嶋市	H29
12	H30-1	県道242銚田鹿嶋線	中野東小学校 大野中学校	セブンイレブン荒野店～旧とんがり館	交通量が多いが歩道がない。	歩道の整備	茨城県	R7
13	H30-2	県道茨城鹿島線 (県道宮中佐田線)	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市宮中～佐田	道路新設により通学路の変更が生じる。	道路の新設及び歩道の整備	茨城県	R4
14	R1-1	県道242号銚田鹿嶋線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市宮中 鹿島小前交差点	通学時に信号待ちをする児童数に対し歩道が狭い。歩行者の安全を確保する柵がない。	ポールの設置	茨城県	R6
15	R1-2	県道18号茨城鹿島線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市宮下	歩行者の安全を確保する柵がない。	柵の設置	茨城県	R2
16	R1-3	国道124号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 神武殿前交差点	歩行者の安全を確保する柵がない。	ポールの設置	茨城県	R2
17	R3-1	市道6169号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市明石 鹿島海岸土地改良区付近	用水路が深いが柵がない。	看板の設置	鹿嶋市	R4

別表 鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表(対策済箇所)

No.	認定番号	路線名	学校名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
18	R3-2	市道6255号線と市道6256号線の交差点	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市清水	高い塀があり、見通しが悪い。児童生徒が畦道から出てきたことが、運転手から分かりにくい。	交差点のカラー舗装修繕	鹿嶋市	R4
19	R3-3	旧国道51号線	波野小学校 鹿島中学校	①鹿嶋市神向寺 神向寺齒科付近T字路	防火水槽をコンクリートで覆ってあるが劣化が激しく落下の危険がある。	防火水槽の撤去	鹿嶋市	R4
				②鹿嶋市明石 波野小学校前歩道橋	階段の滑り止めの殆どが劣化して捲れている。	歩道橋の滑り止めの修繕	鹿嶋市	R4
						NTTに電話線へのカバー設置要望	鹿嶋市	R4
			豊津小学校 鹿野中学校	③鹿嶋市大船津 神宮橋東交差点	交通量が非常に多い。信号の待ち時間が長く渡る時間が短い。	歩行者信号の青への変更時間の短縮及び青点灯時間の延長の検討	警察	R4
一時停止線の再塗装	警察	R4						
20	R3-4	市道6349号線 市道0217号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮津台	外側線が消えていたりなかったりする部分がある。横断する交差点に横断歩道や標識がない車が速度を出しやすい道路なのにガードレールやスクールゾーンや通学路の表示がない。	外側線の設置	鹿嶋市	R4
				鹿嶋市宮津台	横断歩道がなく緩い坂のカーブになっていて見通しが悪い。	一時停止規制の検討	警察	R5
				鹿嶋市宮津台 鹿野苑前交差点	横断歩道がなく見通しが悪い。	一時停止規制の検討	警察	R5
21	R3-5	市道6318号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮津台	深い側溝だが蓋がなく水が溜まっている。	水路の蓋掛け	鹿嶋市	R4
22	R3-6	県道18号茨城鹿島線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市須賀 学校給食センター前Y字路	信号がない横断歩道で渡りづらい。	街路樹の伐採	茨城県	R3
			鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市宮下4丁目 鹿島神宮駅入り口交差点	交通量が多い。横断歩道が車道からやや奥まった場所にあり横断者を認識しにくい。	ボラードの設置	茨城県	R4
						歩車分離信号への変更の検討	警察	R4
大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市和	交通量が多く横断しにくい。	廃止した横断歩道の完全消去	警察	R5			
23	R3-7	市道0109号線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市須賀 萬里食堂第2駐車場前	T字路で曲がる車が多いが歩道がない。	横断歩道の再塗装	警察	R4
			豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市須賀 萬里食堂前	車通りが多く飛ばしてくる車が多いが歩道がない。	外側線の再塗装 路面の規制の再塗装	鹿嶋市 警察	R4 R4
24	R3-8	市道7139号線	豊津小学校 鹿野中学校	鹿嶋市大船津 豊津小学校前	道が狭いのにスピードを出す車がいる。学校前横断歩道がカーブがあつて見えにくい。	スクールゾーンの再塗装	鹿嶋市	R4
25	R3-9	市道0111号線と市道7174号線の交差点	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市根三田	交通量が多いが道幅が狭く歩道がない。急な坂で見通しも悪い。	標識の修繕	警察	R4
26	R3-10	市道7273号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市長栖	交通量が多く道路が狭い。用水路が危険。	防護柵の設置	鹿嶋市	R4
27	R3-11	市道8251号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市木滝 高松小中南側	道路が狭く歩道がない。抜け道になっている。	バトロールの強化	警察	R4
28	R3-12	市道0211号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 平井小学校前	交通量が多く横断歩道で停止しない車が見られる。抜け道になっている。	交差点のカラー塗装	鹿嶋市	R5
						標識の修繕	警察	R4
29	R3-13	市道8058号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市平井 三笠幼稚園わき	交通量が多いが歩道がない。抜け道として使われている。	停止線の再塗装	警察	R4
30	R3-14	市道0107号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 鹿港タイヤセンター前交差点	五差路になっており交通量も非常に多い、歩行者青信号の時間が短く1回に少人数ずつしか渡れないため、歩道に待機している児童が多い。	歩行者信号の青点灯時間の延長の検討	警察	R5

別表 鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表(対策済箇所)

No.	認定番号	路線名	学校名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
31	R3-15	市道8465号線	鉢形小学校 平井中学校	鹿嶋市鉢形台 鉢形小学校前	登下校時交通量が多い。横断歩道が消えかかっている。	路面標示(中央線)の再塗装	鹿嶋市	R4
						路面標示(横断歩道)の再塗装	警察	R3
32	R3-16	県道186号荒井行方線と県道242号鉢田鹿嶋線の交差点	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井 荒井交差点	交通量が多く、特に大型車の通行が多い。	横断歩道の再塗装	警察	R4
33	R3-17	市道2204号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市浜津賀	道幅が狭い。	標識の修繕	警察	R4
34	R3-18	市道4025号線と市道4029号線の交差点	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井	見通しが悪い。	カーブミラー清掃	鹿嶋市	R3
						横断歩道の再塗装	警察	R4
35	R3-19	市道2025号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井 大同東小学校東側市道	時間帯車両侵入禁止となっているが車両の通行がある。標識が消えかかっている。	標識の修繕	警察	R4
36	R3-20	市道0150号線	大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市志崎	高低差がある水路があるが柵がない。	防護柵の設置	鹿嶋市	R4
37	R3-21	県道242号鉢田鹿嶋線と市道0156号線の交差点	中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野 五差路	五差路になっていて交通量が多い。	一時停止線の再塗装	警察	R5
38	R3-22	市道0157号線と市道4153号線の交差点	中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野	見通しが悪い交差点。車両も内側に寄って曲がってくる。	視線誘導標等の設置	鹿嶋市	R5
39	R3-23	市道3396号線	中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市奈良毛	大型車両の交通量が多いが歩道がない。大きなカーブがあり見通しが悪い。	外側線の設置	鹿嶋市	R3
40	R4-1	市道0111号線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市根三田	カーブの見通しが悪く、回避動作等の際に路側帯に侵入する可能性がある。歩道の水はけが悪い。	私有地から出ている木の伐採依頼	鹿嶋市	R4
						ラバーポールを設置	鹿嶋市	R5
						カーブ外側の土の除去(幅員拡大)	鹿嶋市	R5
						外側線の再塗装	鹿嶋市	R4
						水抜きのための柵の設置	鹿嶋市	R5
41	R4-2	市道8477号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市木滝 高松小学校・中学校西側	路側帯が狭く、側溝の蓋がなく歩行者が危険。	外側線の設置、学校による安全指導	鹿嶋市	R6
42	R5-1	市道0108号線 市道8277号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市粟生 農村集落センター付近	抜け道になっており、止まらず優先道路に出る車が多い。民家の塀により、登校中の児童が視認できない。	外側線の設置	鹿嶋市	R5
43	R5-2	市道4023号線	中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野台 中野東小付近はまなす通り	スピードが出す車が多く、横断歩道で止まらない。路面標示が消えかかっている。	横断者注意の路面標示	鹿嶋市	R5
						白と緑の横断歩道に変更	鹿嶋市	R7
						ダイヤモンドの再塗装	鹿嶋市	R5
44	R6-2	市道4023号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井 鹿嶋市大野駅入口の看板付近	交通量が多いが、歩道や横断歩道がないため危険である。	横断歩道の設置	警察	R7
45	R6-6	市道8043号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 三笠小学校正門前	道幅が狭く、校門前がカーブになっており、児童と車両の接触の危険がある。	グリーンベルトの再塗装	鹿嶋市	R7